

Maßnahmen:

1. Demontage Owacousticdecke / Owacousticdecke und I30 Kanäle neu
2. Austausch ca. 5 Platten pro Raum / Alte Rasterdecke bleibt
3. alte Rasterdecke entfernen, neue Rasterdecke einbauen
4. Losen Deckenputz unter Rohdecke entfernen
5. T-1 RD von notwendigem Treppenraum zu Flur neu, F90 Deckenschott
6. T30-1 RS neu vom notwendigen Flur zum Raum für Probenaufbereitung
7. entfällt
8. entfällt
9. Absturzsicherung bei anleiterbarem Fenster im Fitnessraum
10. NEA-Container neu
11. Abgasanlage mit Überdachführung
12. Zutrittskontrollsystem für ATS an PZ der Bestandstüren integrieren
13. Öffnen der GK-Decke zum Verlegen der E-Zuleitung für die Küche

Allgemeine Maßnahmen:

- Erneuerung der elektrischen Installationen und Beleuchtung
- Erneuerung der weiteren Installationen in Fluren und Treppenraum
- Malerarbeiten im gesamten Sanierungsbereich



Schadstoffsanierung gemäß TRGS 521 :
keine Schadstoffsanierung im 2.OG

ARCHITEKT SEBASTIAN LADEWIG SCHULWEG 20 20259 HAMBURG TEL. 040-40188260 ladewig@einneubau.de		Bauherr: Sorrenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg	
Nutzer: Berufsfeuerwehr Hamburg		Maßnahme Übersicht der Einzelmaßnahmen	
Bauplan Grundriss 2. OG		Planinhalt Grundriss 2. OG	
Erstellt: 06.04.2023		Maßstab: 1:200	
16520_F32_Maßnahmen_20G			