

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg

F32

Dokumentation der Einbausituation von zu
erneuernden und zu ergänzenden
Türsystemen im Bestand

Anlage zum Leistungsverzeichnis

F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de


Inhalt

Inhalt.....	1
1. Geplante Stoßgriffe für neue Aluminium Türsystem wie im Bestand vorhanden	2
2. Türsystem EG4	5
3. Türsystem EG5	10
4. Türsystem EG6	15
5. Türsystem EG7	24
6. Türsystem EG8	26
7. Türsystem EG9 wie 1.OG8.....	33
8. Türsystem EG11	34
9. Türsystem EG19	43
10. Türsystem EG21	49
11. Türsystem 1.OG6.....	54
12. Türsystem 1.OG7.....	57
13. Türsystem 1.OG8.....	62
14. Türsystem 2.OG5.....	67
15. Türsystem 2.OG6.....	69
16. Türsystem 2.OG13.....	73
17. Absturzsicherung 2.OG9.....	79

F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

1. Geplante Stoßgriffe für neue Aluminium Türsystem wie im Bestand vorhanden



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

2. Türsystem EG4



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis


Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

3. Türsystem EG5



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de




F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

4. Türsystem EG6



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de

5. Türsystem EG7



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

6. Türsystem EG8



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

7. Türsystem EG9 wie 1.OG8



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



8. Türsystem EG11

F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de




F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de




F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

9. Türsystem EG19



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

10.Türsystem EG21



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

11. Türsystem 1.OG6



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

12.Türsystem 1.OG7



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

13.Türsystem 1.OG8



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de




F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

14. Türsystem 2.OG5



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

15.Türsystem 2.OG6



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



16.Türsystem 2.OG13


F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de

17. Absturzsicherung 2.OG9



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt
Schulweg 20 20259 Hamburg
Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277
E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de




F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de



F32 Dokumentation der Einbausituation von zu erneuernden und zu ergänzenden Türanlagen im Bestand | Anlage zum Leistungsverzeichnis

Sebastian Ladewig | Architekt

Schulweg 20 20259 Hamburg

Tel. 040 40188260 Fax 040 40188277

E-Mail ladewig@einneubau.de

