



Achtung Differenz!
Abweichung in Bestandsunterlagen in Schnitt
und Ansicht
Überprüfung im Zuge der Ausführungsplanung
erforderlich

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	GEZ.
A	16.05.22	2.OG Flurtür Bestand wiederhergestellt	DL
Bauteilanforderungen sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.			
Zeichnung basiert auf Bestandsplänen der Bauakte. Die Überprüfung im Zuge der Ausführung durch die ausführende Firma ist erforderlich. Bei Abweichungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren!			
<div>LEGENDE</div> <div><div><div></div><div>Abbruch</div></div><div><div></div><div>Neu</div></div><div><div></div><div>Bestand</div></div><div><div></div><div>Mauerwerk</div></div><div><div></div><div>Stahlbeton</div></div><div><div></div><div>Trockenbauwand</div></div><div><div></div><div>Unterzug</div></div></div>			
<div>PLANUNG</div> <div>HAUS+HALTER</div> <div>ARCHITEKTUR</div> <div>MICHAELA GROTH</div> <div>Schleswiger Straße 9 22761 Hamburg Tel.: 040 - 854 000 800 mail@haus-halter.de</div>			
<div>BAUVORHABEN</div> <div>212 - HfBK Finkenau 42</div>			
<div><div></div><div>Freie und Hansestadt Hamburg</div><div>BAUHERR</div><div>Behörde für Wissenschaft, Forschung Gleichstellung und Bezirke Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg</div><div>BAUMANAGEMENT UND PROJEKTLEITUNG</div><div>Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg</div></div>			
<div>PLANINHALT</div> <div>Genehmigungsplanung</div> <div>Schnitt B-B</div> <div>Umbauplanung</div> <div>Änderung zum Bauantrag</div>			
PROJEKT-NR.	PLAN-NR.	INDEX	
212	212-04-285.1	A	
	BEZUGSPPLAN-NR. 212-04-255	INDEX C	
DATUM	MASZSTAB	FORMAT (mm)	GEZ.
06.05.2022	1:100	297 x 420	DL