

Herstellung Deckendurchbruch für Aufzug EG
Raum Großtagespflege 1 / Statik Pos. 222
Auswechselung von Deckenbalken
Mit KVH 16/20; Befestigungsmittel 2x Winkel BMF 90 und M12
An Träger
Maße LB
Rückschnitt Dielung 38mm …m2

Herstellung Deckendurchbruch WC bfr.Altbau
1x für Wand und 1x für WC Leitg
Rückbau Schalung mit Schilfrohrputzdecke im lichten Balkenfeld
Auswechselung Deckenbalken zur Abfangung Dielung
Rückschnitt Schalung 38mm nach Weisung AN
Schließen Schalung zum späteren beplanken mit GK Platten

Herstellen Deckendurchbruch Treppenhaus 2 - EG
Rückbau Dielung 38mm und Rückbau Unterdecke mit Schilfrohrputz und Schalung
Temporäre Abfangung Deckenbalken 23/23 über Flur
Rückschnitt und Anpassung Deckenbalken zum Auflegen in Wechselträger
Neu POS. Statik 227 HEA 180 (Träger durch Maurergewerk)

(alle) Deckenbalken nach historischem Planmaterial!
Angaben ohne Gewähr!

Legende

Abbruch

Neubau

ERDGESCHOSS Zimmermann

AUSFÜHRUNG

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

BAUVORHABEN:
303 - Kulturzentrum BiM des Vereins Bürgerhaus in Meiendorf e.V.
Saseler Straße 21
22145 Hamburg

VORABZUG

AUFTRAGGEBER:

Bezirksamt Wandsbek
Fachamt Interner Service
Schloßstraße 60
22041 Hamburg

ARCHITEKT:

Kai Luetkens . Architektur
Budapesterstrasse 47
20359 Hamburg
Tel: 040.50680080
E-Mail: info@luetkens.com
Web: www.luetkens.com

1190

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:100	420x594 A2	12.10.2022	KB

Dateiname: 303_Bürgerhaus Meiendorf.pln

Pfad: X:\Server\Projekte\01_Aktuell\303_Bürgerhaus Meiendorf\02_CAD\01_NEU\303_Bürgerhaus Meiendorf.pln