




































2308 Fenstertyp 090525								
Bauteilname	Einbauort	Element ID	Zustandsbewertung Restaurator	Erfordernis Innengerüst	RB_Bauphasen	3D Vorderansicht	Rohbaumaße (BxH)	Laibungs-länge
<Nicht definiert>								
6								
Glasbausteine								
5								
Haupteingang								
1								
Nebeneingang Nord Treppenhaus								
1								
Nebeneingang Ost								
1								
Ratskeller								
1								
Typ A								
2								
Typ A.1								
	1.OG, Südseite	Typ A.1, F.120	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,29×2,07	6,72
	1.OG, Südseite	Typ A.1, F.120	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,39×2,33	7,44
	1.OG, Südseite	Typ A.1, F.121 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,38×3,65	10,06
	1.OG, Südseite	Typ A.1, F.122	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,29×2,07	6,72
	1.OG, Südseite	Typ A.1, F.122 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,39×2,33	7,44
	1.OG, Ostseite	Typ A.1, F.123 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,38×3,65	10,06




1.OG, Ostseite	Typ A.1, F.124 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,38×3,65	10,06
1.OG, Ostseite	Typ A.1, F.125 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,38×3,65	10,06
1.OG, Nordseite	Typ A.1, F.074	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,36×2,19	7,1
1.OG, Nordseite	Typ A.1, F.074 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,36×2,33	7,38
1.OG, Nordseite	Typ A.1, F.075 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,38×3,65	10,06
1.OG, Nordseite	Typ A.1, F.076	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,38×2,19	7,14
1.OG, Nordseite	Typ A.1, F.076 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,38×2,33	7,42
13							
Typ B							
3							
Typ B.1							
1.OG, Südseite	Typ B.1, F.113 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,43×2,35	7,5605







1.OG, Südseite	Typ B.1, F.114	geringer Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,32×2,06	6,76
1.OG, Südseite	Typ B.1, F.114	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,42×0,78	4,4
1.OG, Südseite	Typ B.1, F.115 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,25×2,38	7,26
1.OG, Südseite	Typ B.1, F.116	geringer Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,14×2,15	6,5795
1.OG, Südseite	Typ B.1, F.116	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,24×0,78	4,0395
1.OG, Südseite	Typ B.1, F.117 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,25×2,38	7,26
1.OG, Südseite	Typ B.1, F.118 außen	geringer Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,16×2,38	7,076
1.OG, Südseite	Typ B.1, F.119 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,25×2,38	7,26
42							
Typ C							
1							
Typ C.1							
5							
Typ D							
1							
Typ D.1							
2.OG, Südseite	Typ D.1, F.162 außen	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,44×1,56	6
2.OG, Südseite	Typ D.1, F.163 außen	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,44×1,56	6
2.OG, Südseite	Typ D.1, F.164 außen	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,29×1,56	5,7








	2.OG, Südseite	Typ D.1, F.165 außen	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,29×1,56	5,7
	2.OG, Südseite	Typ D.1, F.166 außen	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,29×1,56	5,7
	2.OG, Südseite	Typ D.1, F.167 außen	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,29×1,56	5,7
	2.OG, Südseite	Typ D.1, F.168 außen	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,29×1,56	5,7
38								
Typ E								
2								
Typ E.1								
3								
Typ F								
9								
Typ F.1								
2								
Typ G								
3								
Typ H								
1								
Typ H.1								
5								
Typ I								
4								
Typ I.1								




3.OG, Südseite	Typ I.1, F.180	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,14×1,55	5,38
3.OG, Südseite	Typ I.1, F.181	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,13×1,55	5,36
3.OG, Südseite	Typ I.1, F.182	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,13×1,55	5,36

3.OG, Südseite	Typ I.1, F.183	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,15×1,55	5,4
3.OG, Südseite	Typ I.1, F.184	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,15×1,56	5,42
3.OG, Südseite	Typ I.1, F.185	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,15×1,56	5,42

3.OG, Südseite	Typ I.1, F.187	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,15×1,56	5,42
3.OG, Südseite	Typ I.1, F.188	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,15×1,48	5,26
3.OG, Südseite	Typ I.1, F.189	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,13×1,48	5,22

	EG, Ostseite	Typ L, F.072 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,40×2,50	7,8
	EG, Ostseite	Typ L, F.073 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,40×2,50	7,8
	EG, Nordseite	Typ L, F.028 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,40×2,50	7,8
	EG, Nordseite	Typ L, F.029 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,40×2,50	7,8
	EG, Nordseite	Typ L, F.030 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,40×2,50	7,8
13								
Typ M								
2								
Typ M.1								
10								
Typ M.2								
3								
Typ N								
1								
Typ O								
3								
Typ P								
3								
Typ Q								
12								
Typ R								
2								
Typ S								
	EG, Südseite	Typ S, F.061	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		0,95×2,72	7,34

	EG, Südseite	Typ S, F.063	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		0,95×2,70	7,3
	EG, Südseite	Typ S, F.069	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		0,96×2,60	7,12
3								
Typ T								
	EG, Südseite	Typ T, F.062	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,94×2,91	9,7
1								
Typ V								
	EG, Südseite	Typ V, F.064	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,40×2,73	8,26
	EG, Südseite	Typ V, F.068	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,40×2,73	8,26
2								
Typ W								
	EG, Südseite	Typ W, F.065	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,80×2,87	9,339
	EG, Südseite	Typ W, F.067	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,80×2,87	9,339
2								
Typ X								

	EG, Südseite	Typ X, F.066	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 2		1,80×3,21	10,02
1								
Typ Y								
	EG, Südseite	Typ Y, F.070	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		1,92×2,80	9,44
1								
Typ Z								
	EG, Südseite	Typ Z, F.071	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 2		0,96×2,60	7,12
1								
Typ Z.1								
1								
Typ Z.2								
3								
245								