













































2308 Fenstertyp 230525								
Bauteilname	Einbauort	Element ID	Zustandsbewertung Restaurator	Erfordernis Innengerüst	RB_Bauphasen	3D Vorderansicht	Rohbaumaße (BxH)	Laibungs-länge
<Nicht definiert>								
6								
Glasbausteine								
5								
Haupteingang								
1								
Nebeneingang Nord Treppenhaus								
1								
Nebeneingang Ost								
1								
Ratskeller								
	EG, Nordseite	T.004	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,04×2,25	6,58
1								
Typ A								
2								
Typ A.1								
13								
Typ B								
3								
Typ B.1								
	1.OG, Westseite	Typ B.1, F.094 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,17×2,36	7,06
	1.OG, Westseite	Typ B.1, F.096 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,29×2,36	7,3
	1.OG, Westseite	Typ B.1, F.097 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,29×2,36	7,3
	1.OG, Westseite	Typ B.1, F.098 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,29×2,36	7,3
	1.OG, Westseite	Typ B.1, F.099 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,29×2,36	7,3




1.OG, Westseite	Typ B.1, F.100 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,29×2,36	7,3
1.OG, Westseite	Typ B.1, F.101 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,29×2,36	7,3
1.OG, Südseite	Typ B.1, F.102 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,26×2,36	7,24
1.OG, Nordseite	Typ B.1, F.091 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,29×2,36	7,3
1.OG, Nordseite	Typ B.1, F.092 außen	erhöhter Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,29×2,36	7,3
1.OG, Nordseite	Typ B.1, F.093 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,29×2,36	7,3
42							
Typ C							
1							
Typ C.1							
5							
Typ D							
1							
Typ D.1							
2.OG, Westseite	Typ D.1, F.142 außen	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7
2.OG, Westseite	Typ D.1, F.143 außen	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7
2.OG, Westseite	Typ D.1, F.144 außen	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7
2.OG, Westseite	Typ D.1, F.145 außen	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7

	2.OG, Westseite	Typ D.1, F.146 außen	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7
	2.OG, Westseite	Typ D.1, F.147 außen	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,28×1,56	5,68
	2.OG, Westseite	Typ D.1, F.148 außen	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7
	2.OG, Südseite	Typ D.1, F.149 außen	erhöhter Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7
	2.OG, Nordseite	Typ D.1, F.139 außen	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7
	2.OG, Nordseite	Typ D.1, F.140 außen	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7
	2.OG, Nordseite	Typ D.1, F.141 außen	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,29×1,56	5,7
38								
Typ E								
2								
Typ E.1								
3								
Typ F								
9								
Typ F.1								
2								
Typ G								
3								
Typ H								
1								
Typ H.1								
	3.OG, Westseite	Typ H.1, F.172 außen	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		0,90×1,43	4,66
	3.OG, Westseite	Typ H.1, F.173 außen	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		0,90×1,43	4,66
	3.OG, Westseite	Typ H.1, F.174 außen	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		0,90×1,43	4,66
	3.OG, Westseite	Typ H.1, F.175 außen	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		0,90×1,43	4,66
	3.OG, Westseite	Typ H.1, F.176 außen	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		0,90×1,43	4,66
5								
Typ I								

[illegible]

	3.OG, Westseite	Typ M, F.192	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,00×1,33	4,66
	3.OG, Westseite	Typ M.1, F.193	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,00×1,33	4,66
	3.OG, Westseite	Typ M.1, F.194	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,00×1,33	4,66
	3.OG, Südseite	Typ M.1, F.195	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,00×1,33	4,66
10								
Typ M.2								
	3.OG, Südseite	Typ M.2, F.196	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,18×1,39	5,14
3								
Typ N								
1								
Typ O								
	EG, Nordseite	Typ O, F.041a außen	geringer Sanierungsbedarf		Bauphase 4		1,14×1,07	4,42
3								
Typ P								
	EG, Westseite	Typ P, F.044	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 4		0,90×0,93	3,66
	EG, Westseite	Typ P, F.045	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 4		0,89×0,93	3,64
	EG, Westseite	Typ P, F.046	mäßiger Sanierungsbedarf		Bauphase 4		0,90×0,93	3,66
3								
Typ Q								
	EG, Westseite	Typ Q, F.047 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,40×2,51	7,82
	EG, Westseite	Typ Q, F.048 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,40×2,51	7,82
	EG, Westseite	Typ Q, F.049 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,40×2,51	7,82

	EG, Westseite	Typ Q, F.050 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,40×2,51	7,82
	EG, Westseite	Typ Q, F.051 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,40×2,51	7,82
	EG, Westseite	Typ Q, F.052 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,40×2,51	7,82
	EG, Südseite	Typ Q, F.053 außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,40×2,51	7,82
12								
Typ R								
2								
Typ S								
3								
Typ T								
1								
Typ V								
2								
Typ W								
2								
Typ X								
1								
Typ Y								
1								
Typ Z								
1								
Typ Z.1								
1								
Typ Z.2								

	1.OG, Westseite	Typ Z.2, F.095a außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,02×7,10	16,24
	1.OG, Westseite	Typ Z.2, F.095b außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,02×7,10	16,24
	1.OG, Westseite	Typ Z.2, F.095c außen	mäßiger Sanierungsbedarf	X	Bauphase 4		1,02×7,10	16,24
3								
245								